

Diverse mensen uit het team van esvsupplies testen regelmatig onze producten , zei kunnen u een duidelijke uitleg geven over een aantal belangrijke zaken. Ron van Houtum, die de nylon lijnen van Katran heeft getest geeft zijn duidelijke mening en de juiste informatie die belangrijk zijn bij het aanschaffen van een hoofdlijn. Dave zal het over onderlijn materiaal gaan hebben, specifiek over Hytin, een onderlijn materiaal waar Dave zeer tevreden over is.

### **Ron van Houtum aan het woord**

Ik heb gedurende een periode lijnen van Katran getest, wel te weten de Katran Synapse Carp 0.37 en de Katran Synapse Prime 0.33

Het verschil zit hem in de rek.

De prime heeft minder rek en is daarom wat stugger, ook is deze roodachtig van kleur.

De carp heeft wat meer rek en heeft een matgroene kleur.

Wat mijn opviel was dat allebei de lijnen zeer glad aanvoelen

### **Trekkracht**

Ik heb de lijnen ook aan een knooptrekkracht blootgesteld.

Ik maakte 2 8 kamerknopen en bevestigde 1 kant aan een digitale unster en de andere kant aan een puller.

De stukken lijn waren ongeveer 30 a 40cm lang.

De Katran Synapse Carp 0.37 heeft een trekkracht van 8,5kg let op! Dit is met geklemde lijn dus geen knoop.

De lijn brak op de knoop bij 6,2kg wat ik goed vind omdat je dit nooit trekt.

De Synapse Prime 0.33 heeft een trekkracht van 8.15kg Omdat deze lijn minder rek heeft is de trekkracht ook hoger.

De lijn brak op de knoop op 7,1kg.

Ik was nu ook wel benieuwd naar geworden hoe mijn oude lijn het er vanaf zou brengen.

Ik heb een bulk spoel liggen van de Ashima Ganster 0,35 10,5kg trekkracht Deze brak op 7,9kg

Dus je kan wel zeggen dat je ongeveer 2kg van de trekkracht moet aftrekken voor de knoop.

### **Kinken**

Mijn vorige lijn had daar wel wat last van.

Omdat ik mijn lijnen uitvaar met de voerboot (uiteraard beugel open) Deed ik met deze lijnen niet anders.

Wat ik al vermoede.

Een lijn met meer rek kinkt weinig tot niets.

Ik bleef steeds opnieuw mijn lijnen uitgevaren, zelfs een paar keer gewoon op de slip om kinken te veroorzaken.

Daarna de lijnen bekeken en de Synapse Prime had kink verschijnselen terwijl de Synapse Carp gewoon plat van de spoel viel geen kink te bekennen.



